




Aerofotogrammetria aggiornata a ottobre 2017



### Stato di conservazione degli edifici in ambiti di impianto storico

- Buone: non necessita di interventi
- Medie: necessita di manutenzione
- Cattive: necessita di risanamento
- Pessime: necessita di ristrutturazione
- Contrasto ambientale: adeguamento
- Cantiere: fabbricato in manutenzione







**COMUNE DI BONATE SOPRA** PROVINCIA DI BERGAMO




# PGT VARIANTE GENERALE

AI SENSI DELL'ART. 13 LR. 12/9999 9.M.1

## PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

---

**DOCUMENTO DI PIANO DP07**

Carta dello stato di conservazione degli edifici in ambito di impianto storico

Scala 1:1.000  
Luglio 2018

IL GRUPPO DI LAVORO PTP P.L.P. PAULIQUONE LOLE PASTORITA ALBERTO BENEDETTI (GRUPPO SOGGETTI) MARINO ROSSI	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GIOVANNI PIZZOLI	IL SEGRETARIO COMUNALE GIOVANNA MARZARI
ADOZIONE DCC. N. 39 DEL 15/11/2018	APPROVAZIONE DCC. N. 14 DEL 08/04/2019	PUBBLICAZIONE SUPPL. N. 50 DEL 24/07/2019

